

Antikvarisk kontroll

Villstads kyrka

Rengöring av putsade fasader.

*Villstads socken i Gislaveds kommun
Jönköpings län*



Antikvarisk kontroll

Villstads kyrka

Rengöring av putsade fasader.

*Villstads socken i Gislaveds kommun
Jönköpings län*

Rapport: Robin Gullbrandsson. Tryckning och distribution: Robin Gullbrandsson.

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping, Tel: 036-30 18 00. E-post: info@jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Medgivande 94.0133

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2006

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

ANTI-KVARISSK KONTROLL

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk kontrollant Robin Gullbrandsson	Rapportförfattare Robin Gullbrandsson	Dnr. 132/06	Lst./Kommun dnr. 433-5410-2006	Slutbesiktning utförd
Fastighetsbeteckning/Populärnamn Villstads kyrka		Beslut enligt X Lagen om kulturminnen m.m. <input type="checkbox"/> Förordningen om bidrag till kulturmiljövård <input type="checkbox"/> Plan- och bygglagen		
Län Jönköpings	Kommun Gislaveds			
Stadsdel/Trakt	Socken/Församling Villstads	Fastighetsägare/Adressuppgifter Villstads församling		
Ekonomisk karta	Koordinat x	Koordinat y	Box 92 333 22 Smålandsstenar	

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)

Genom beslut av länsstyrelsen den 19 maj 2006 har Villstads församling erhållit tillstånd att tvätta fasaderna på församlingskyrkan. Kyrkan, som har sin nuvarande karaktär från 1788-93, bär en finkornig spritputs av kalkcement, vilken i sin helhet tillkom vid omputsning 1964. Då avfärgades väggarna med Serponit KC-färg, vilken tycks vara samma som idag. Främst tornkroppen och västgaveln är kraftigt angripna av röda alger, vilket ej kan skyllas hängrännor och stuprör vilka är i gott skick. KC-putsen är i övrigt i gott skick och uppvisar bara ett fåtal sprickor.

3. ÅTGÄRD

Period/år	Arkitekt	Entreprenör/Hantverkare	Byggherre
Vecka 37 2006		Öxabäcks måleri AB, Mats Josefsson	Villstads församling
Berörd byggnadsdel	Tillstånd före renovering	Vidtagna åtgärder (med angivande av material, metoder, avvikelser från program)	
Fasader	Putsfasader är angripna av röda alger, särskilt kraftigt på tornkroppen.	Fasaderna rengörs i sin helhet genom tvätt med hetvatten. Ursprunglig rengöring med tillsats av bekämpningsmedlet Benac uteslöts. Eventuellt blir ny avfärgning av fasaderna aktuell kommande år. Tvättningen avses utföras under vecka 37 med hjälp av lift. Firman svarar för skyddning. Slutbesiktning anses ej nödvändig.	

4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

Diskuterades huruvida det egentligen var nödvändigt att använda Benac emedan hetvattnet av erfarenhet räcker för att få bort angreppen. Den fördröjning dylika bekämpningsmedel har på angrepp på puts är liten. Från antikvarisk ståndpunkt fanns dock inget att anmärka på åtgärden, vilken även ingick i tillståndshandlingarna. Vid arbetet valde man att utesluta medlet.

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

--

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Datum: 2006-10-18

Underskrift: Robin Gullbrandsson